

Instrukcja użytkowania detektora tlenku węgla

I. INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie ostrzegawcze (detektor) to urządzenie ostrzegawcze do kontroli stężenia tlenku węgla (CO). Tlenek węgla (CO) jest niewidocznym gazem bez zapachu, który jest silnie toksyczny. Powstaje przy niepełnym spalaniu paliw, np. drewna, węgla drzewnego, węgla, oleju opałowego, parafiny, benzyny, gazu ziemnego, propanu, butanu, itp. a nawet z dymu papierosowego. Niebezpieczne stężenie CO może powstać, jeżeli urządzenie do spalania jest wadliwe albo źle konserwowane, przy zablokowaniu przewodu spalinowego lub przy niedostatecznej wentylacji pomieszczenia.

II. ZASADY UŻYTKOWANIA

- 1) Przed uruchomieniem detektora, należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika, dołączoną do wyrobu.
- 2) Przy instalacji na stropie urządzenie ostrzegawcze musi być umieszczone minimalnie 30 cm od ścian. Przy instalacji na ścianie urządzenie ostrzegawcze musi być umieszczone minimalnie 15 cm od stropu, 180 cm od ziemi.
- 3) Urządzenia ostrzegawczego nie instalować blisko otworów wentylacyjnych albo okien/drzwi, które wychodzą na zewnątrz.
- 4) Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż -10°C albo wyższa niż 40°C .
- 5) Nie zasłaniać urządzenia ostrzegawczego firankami, meblami.
- 6) Urządzenie ostrzegawcze trzeba umieścić w odległości poziomej 1 m do 3 m od najbliższego brzegu potencjalnego źródła CO.
- 7) Otwory wentylacyjne urządzenia ostrzegawczego nie mogą być zakryte.
- 8) Nie korzystać z preparatów w aerozolu w pobliżu i na urządzeniu ostrzegawczym.
- 9) Urządzenie ostrzegawcze nie może być malowane.
- 10) Zaleca się wymianę baterii 1 raz rocznie ze względów profilaktycznych.
- 11) W razie potrzeby, albo przy każdej wymianie baterii można sprawdzić poprawność działania alarmu. Tryb testowania uruchamiamy 1 raz w tygodniu, aby sprawdzić, czy alarm jest sprawny.
- 12) Jeżeli po wymianie baterii detektor będzie zgłaszać awarię, należy zwrócić się do ośrodka serwisowego.
- 13) Do czyszczenia używać lekko zwilżonej, delikatnej ściereczki. Nie korzystać z rozpuszczalników, ani z preparatów do czyszczenia.
- 14) Po upływie 10 lat od daty produkcji kompletny alarm trzeba wymienić na nowe urządzenie i nie należy go już użytkować.

III. POSTĘPOWANIE PRZY STWIERDZENIU OBECNOŚCI TLENKU WĘGLA (CO) W OBIEKCIE

Jeżeli jest sygnalizowana obecność tlenku węgla w obiekcie, należy zachować spokój i podjąć następujące działania:

- 1) Zaprzestać korzystania ze wszystkich urządzeń spalających paliwo i jeżeli to możliwe, wyłączyć je.
- 2) Otworzyć wszystkie okna i drzwi w celu wietrzenia.
- 3) Poinformować wszystkie osoby w obiekcie o zaistniałej sytuacji!
- 4) Jeżeli alarm utrzymuje się, opuścić obiekt.
- 5) Sprawdzić, czy wszystkie osoby opuściły obiekt!
- 6) Zapewnić pierwszą pomoc dla wszystkich osób cierpiących na skutek zatrucia tlenkiem węgla (ból głowy, nudności).
- 7) Poinformować po przybyciu lekarza o podejrzeniu wdychania tlenku węgla.
- 8) Nie korzystać dalej z urządzeń, które spalają paliwo, do czasu gdy nie zostaną one sprawdzone przez osobę, która jest do tego upoważniona i wydania pozwolenia na użytkowanie.

Sporządził:

22.03.2021 r.
St. Specjalista ds. BHP
Inspektor Oceny PPOŻ
(data i podpis)
mgr Ewa Wiśniewska

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
56-120 Brzeg Dolny, ul. Urzeka 11
tel. 71 319 62 88, 71 319 59 23
NIP 9880287486 REGON 021474753
KRS 0000379009 (2)

Zatwierdził:

PREZESZARZADU

mgr Arkadiusz Łukaszak
(data i podpis)